



www.mpo.torun.pl



## Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

### Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę pojemników i kontenerów do odpadów – Znak: PP/ZP – 33/2015 – wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w dniu 27.11.2015 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia. Poniżej Zamawiający zamieścił treść zapytania i udzielił do każdego z nich odpowiedzi. Odpowiedzi należy traktować jako wiążące, stanowią one bowiem treść modyfikacji siwz.

1. Co to znaczy „wieża ceownik 160” i „wieża ceownik 80”?  
Odp.: sformułowanie „wieża ceownik 160” jest to wzmocnienie poziome natomiast „wieża ceownik 80” jest to wzmocnienie skośne .
2. Czy szkielet ma być wykonany z profilu o cieniłej ściance 2 mm?  
Ściany kontenera mają być wykonane z blachy gr. 2 mm to szkielet należało by wykonać z profilu o ściance 3 mm.  
Odp.: Tak. Zamawiający modyfikuje ten parametr. Szkielet ma być wykonany z profilu ściance 3 mm.
3. W parametrach technicznych napisano że płozy mają być wykonane z „dwuteownika UPN 180”. Oznaczenie UPN odnosi się do ceowników gorącowalcowanych a do dwuteowników używa się oznaczenia IPN. Do kontenerów z hakiem na wysokości 1200 mm stosuje się płozy z ceownika UPN 160 o rozstawie zewnętrznym 1012 mm. Czy płozy wykonać z ceownika UPN 160 o rozstawie 1012 mm? Jeśli nie to proszę sprecyzować z jakiego kształtownika i o jakich wymiarach.  
Odp.: Zamawiający zgadza się z twierdzeniem Wykonawcy, że oznaczenie UPN odnosi się do ceowników. Zamawiający modyfikuje ten parametr i wymaga, żeby płozy były wykonane z ceownika UPN 180.
4. Czy ścianę można wykonać z kształtowników 100x50x4 jak widać na załączonym zdjęciu nr 1?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
5. Czy szkielet można wykonać z kształtownika poziomego 100x50x4 i z kształtowników pionowych 80x40x3 jak widać na załączonym zdjęciu nr 2?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość
6. Czy kontener ma być przystosowany tylko do odbioru hakowego czy do odbioru hakowego i bramowego?  
Odp. Kontener a być przystosowany do odbioru hakowego i bramowego.

**Biuro Obsługi Klienta**  
tel. 56 63 98 124/125  
fax 56 63 98 130  
bok@mpo.torun.pl

**Sekretariat**  
tel. 56 63 98 119  
tel./fax 56 63 98 120  
sekretariat@mpo.torun.pl

**Zakład Unieszkodliwiania  
Odpadów Komunalnych**  
ul. Kociewska 37/53  
tel./fax 56 62 16 286

Kapitał: 8.469.500 PLN  
NIP: 879-016-92-80  
REGON: 870525973  
KRS: 0000151221

Rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 46 1130 1075 8100 0000 0001 4203

[www.mpo.torun.pl](http://www.mpo.torun.pl)