

	Zintegrowany System Zarządzania	Znak: RS/P-54/2013
	Załącznik nr 1 do Umowy nr	
	z dnia.....	

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu kapitalnego silnika typu SW-680 wraz z wymontowaniem przed i zamontowaniem po wykonanym remoncie do samochodu marki Jelcz 325 pług- piaskarka. Remont kapitalny rozumiany jest jako weryfikacja wszystkich części z których jest zbudowany silnik pod kątem ich zużycia eksploatacyjnego, stanu technicznego oraz przywrócenia pełnej sprawności technicznej silnika.

Zakres remontu kapitalnego:

1. wymiana części układu tłokowo-korbowego na fabrycznie nowe:
 - tłoki
 - pierścienie tłokowe
 - panewki główne i korbowodowe
 - tuleje cylindrowe
2. szlifowanie, utwardzanie i polerowanie wału korbowego
3. regeneracja bloku silnika
4. wagowa selekcja zespołu tłok- korbowód-sworzeń
5. wymiana głowicy silnika
6. sprawdzenie szczelności głowicy
7. sprawdzenie szczelności kadłuba
8. naprawa lub wymiana wałka rozrządu
9. wymiana łożysk wałka rozrządu
10. wymiana pompy olejowej
11. naprawa sprężarki powietrza
12. naprawa lub wymiana pompy wodnej
13. regeneracja aparatury paliwowej (pompa paliwowa, przewody wysokiego ciśnienia)
14. regeneracja osprzętu elektrycznego
15. wymiana uszczelnień, uszczelek i łożysk
16. sprawdzenie silnika w zakresie:
 - wstępne docieranie
 - regulacja luzów zaworowych
 - prawidłowości pracy zespołów
 - pomiaru mocy i zużycia paliwa

Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych umową wynosi 12 miesięcy.

Wykonawca

Zamawiający